

2024 年 2 月 1 日
株式会社 造研
東京都八王子市堀之内 2-21-9
問い合わせ先：営業グループ
電話番号：042-675-2111

切断機 ZKC シリーズをご使用のお客様へ

取扱説明書に関するお詫びと訂正

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の切断機の取扱説明書の記載に誤りがございましたのでお知らせいたします。
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

■ 対象取扱説明書

対象機種	該当箇所	誤	正
ZKC-200 ZKC-325 ZKC-325T ZKC-325W ZKC-325WT	②材料検知バー (4 ページ)	材料の上のせておくと、材料がなくなったとき下に落ち、送り動作が停止されます。 同時に、警報ブザーを鳴らし、操作パネルには「材料切れ」が表示されます。	材料の上のせておくと、材料がなくなったとき下に落ち、送り動作が停止されます。 同時に、操作パネルには「材料切れ」が表示されます。
ZKC-325V ZKC-325VT ZKC-325VF ZKC-325VFT	②材料検知バー (4 ページ)	材料の上のせておくと、材料がなくなったとき下に落ち、送り動作が停止されます。 同時に、警報ブザーを鳴らし、操作パネルには「材料切れ」が表示されます。	材料の上のせておくと、材料がなくなったとき下に落ち、送り動作が停止されます。 同時に、操作パネルには「材料切れ」が表示されます。
	切断中に材料がなくなった場合 (25 ページ冒頭)	連続切断動作中に材料がなくなった場合は、材料検知バーが下がり、警報ブザーを鳴らし、画面に材料切れ表示をして動作を停止します。	連続切断動作中に材料がなくなった場合は、材料検知バーが下がり、画面に材料切れ表示をして動作を停止します。

対象機種	該当箇所	誤	正
ZKC-325 VCAFT	⑦材料検知 センサ (4 ページ)	材料の有無を検知するセンサです。動作中に材料がなくなると、連続切断動作を停止します。同時に、警報ブザーを鳴らし、操作パネルには「材料切れ」が表示されます。	材料の有無を検知するセンサです。動作中に材料がなくなると、連続切断動作を停止します。同時に、操作パネルには「材料切れ」が表示されます。
	切断中に材料がなくなった場合 (27 ページ冒頭)	連続切断動作中に材料がなくなった場合は、材料検知センサが OFF となり、警報ブザーを鳴らし、画面に材料切れ表示をして動作を停止します。	連続切断動作中に材料がなくなった場合は、材料検知センサが OFF となり、画面に材料切れ表示をして動作を停止します。
ZKC-325 VCFT	⑦材料検知 バー (4 ページ)	材料の上にのせておくと、材料がなくなったとき下に落ち、送り動作が停止されます。 同時に、警報ブザーを鳴らし、操作パネルには「材料切れ」が表示されます。	材料の上にのせておくと、料がなくなったとき下に落ち送り動作が停止されます。 同時に、操作パネルには「料切れ」が表示されます。
	切断中に材料がなくなった場合 (26 ページ冒頭)	連続切断動作中に材料がなくなった場合は、材料検知バーが下がり、警報ブザーを鳴らし、画面に材料切れ表示をして動作を停止します。	連続切断動作中に材料がなくなった場合は、材料検知バーが下がり、画面に材料切れ表示をして動作を停止します。